
Y= 2.02 +.0266(X)
Field [Gauss]
Current [mA]
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000